





Westfassade

**I,II,III Bef 001**

Im Bereich des Haupteingangs an der Westfassade konnte der originale Putz mit Anstrich festgestellt werden.
Sehr heller Ockerton auf grobem Zementputz.

Darüberliegend zementhaltiger Reibeputz mit rötlichem Anstrich.



I,II,III Bef 002

Die Fensterstuckierungen (Aedikula) waren ursprünglich steinsichtig ohne Farbfassung.
Darüberliegend konnten 2 Farbfassungen festgestellt werden.

- 1 kühles Grau
- 2 Gebrochener Weissston



grauer Werkstein →



grauer Werkstein →



Verschmutzung →

**I Bef 004**

Fenstersimse und Bekrönungen sind in Zementguß gefertigt.
(Werkstein)



II Die Fensterleibungen wurden zweilagig mit Zementputz geformt.



Bef 005**Zugangstüre zu Raum 1.05/Kellerabgang****Türblatt aussen**

Auf dem Türblatt konnten folgende Farbfassungen nachgewiesen werden:

- 1 Leinöllasur auf Weichholz
- 2 Gebrochener Weissston
- 3 Grauer Ton (Öllack)
- 4 Rotbraune Ölanstrich



**I,II,III Bef 001**

An der westlich gelegenen Fassadenseite wurden über sämtlichen Fenstern im Erdgeschoss die Kapitelle abgeschlagen. Es ist zu vermuten, dass hier nachträglich eine Sonnenschutzkonstruktion befestigt war. Reste der Befestigung sind sichtbar.

