


1
Ölanstrich
Holzmaserierung

I Bef 001
Raum 1.05
Aussentüre/Innenseite
 Farbfassungen: 1 Holzmaserierung (ÖL)
 2 Heller Grünnton gereinigt (Öllackanstrich)



II Bef 002
Raum 1.10
Türen/Türrahmen, Raum 1.10)
 Farbfassungen: 1 Holzmaserierung (ÖL)
 2 Grünnton (Öllackanstrich)
 3 Gebrochener Weissston

**I, II Bef 003****Raum 1.03, 1.07/Flur/Treppenhaus
Wandbereich EG**

Hier können verschiedene Fassungen nachgewiesen werden.

Gegliederte Sockelbemalung (Höhe ca. 130 cm):

Die Erstfassung konnte nicht festgestellt werden.

2 Kräftiger Grünnton (Chromoxydgrün)

3 Heller Grünnton (s. Eingangstür)

3 Sockelbemalung in Wickeltechnik mit


vertikalen und horizontalen, braunen Bändern (verm. 1930er Jahre)



I, II Bef 004


**Raum 1.03, 1.07/Flur/Treppenhaus
Deckenfassung im Flurbereich**

Die Gestaltung siehe Befunde 005 und 006 zieht sich über den gesamten Flurbereich:
Ockerfarbener Anstrich mit brauner Ablinierung und Begleitstrich (ca.15mm/5mm stark)



- I, II, III Bef 005/006
 Raum 1.12, 1.13/Flur
Deckenbemalung:
 Stuckierung/Hohlkehle:
 a Profil: Heller Ockerton (Leimfarbe)
 b Unterzug: Heller Grünton (Leimfarbe)
- Flächenbemalung:
 1 bräunlicher Ockerton mit dunkelbrauner Ablinierung
 2 Ockerfarbener Leimfarbennstrich mit blauer Ablinierung
 3 Verschmutzter weisser Leimfarbennstrich



**I Bef 007****Raum 1.14/Gasträum****Deckenfassung**

Reste einer dunklen Linierung auf ockerfarbenem Flächenton (Ölfarbenanstrich)

**II Bef 008****Raum 1.14/Gasträum****Historische Gussäule mit Kapitell**

- 1 Metallguss
- 2 Bronzeanstrich
- 3 Rostschutzgrundierung
- 4 Goldbronzeanstrich




I Bef 010
Raum 1.19, 1.20
Umlaufendes Holztäfer im Sockelbereich:
 1 Reste einer Holzmaserierung
 2 Gebrochener Weissanstrich

Zwischen Wand- und Sockelbereich ist eine Teerplatte eingebracht, was auf einen nachträglichen Einbau verweist.



I Bef 011
Raum 1.22, 1.23/Flur
Türzarge
 Farbfassungen: (siehe Bef. 002)
 1 Holzmaserierung
 2 Grünton
 3 Gebrochener Weissston

**I Bef 012****Raum 1.26/ Ehem. WC/Bad****Wandbemalung:**

Schablonenmalerei 19. Jhdt. (Jugendstil)

Sockelbemalung als umlaufende Fliesenimitation

Blauer Schablonierton auf ockerfarbenem Grund,

Wandbemalung: Blaues Schablonierfries auf grünem Flächenton

**I Bef 013****Raum 1.03/ Flur/Treppenhaus**

Geprägte Bodenfliesen, ocker u. schwarzfarben
(um 1900)



I Bef 014 Fenster/Treppenaufgang z. OG

Erstfassung: Gebrochener Weisston (s. Pfeil)



I Bef 015

Treppenabsatz/WC

Tür/Türrahmen

Farbfassungen:

- 1 Holzmaserierung
- 2 Ockerton rötlich
- 3 Ockerton hell
- 4 Heller Grauanstrich (verschmutzt)